

Schriftelijke vragen - Worden de brandkranen in Woerden en toebehoren wel gecontroleerd?

Na een kleine wandeling in een van onze kernen van de gemeente Woerden, viel het ons op dat de brandkranen en toebehoren er belabberd uitzien, zie ook de onderstaande afbeeldingen.

Let op: onderstaande voorbeelden zijn niet uitputtend!

		Afgebroken bord Bernhardlaan/Beatrixlaan
		Afgebroken bord hoek Eikenlaan/Irenelaan
		Ontbreken van de kransen Bernhardlaan tegenover inrit Oranjepark
		Verdwenen bordje Willem de Zwijgerlaan inrit Stadhoudershof (1)
		Waarvan hier de afsluiter (2)
		Ravage achtergelaten na de boring hoek Kerkweg met de Willem Alexanderlaan

De gemeente, de eigenaar en de Veiligheidsregio maken afspraken over de aanlevering van relevante gegevens, zoals de capaciteit en beschikbaarheid van de bluswatervoorziening, maar ook de locatiegegevens. Een bruikbare en bereikbare bluswatervoorziening is immers ook een vindbare voorziening. De locatiegegevens van bijvoorbeeld kranen, putten en opstelplaatsen moeten daarom beschikbaar zijn voor de repressieve eenheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens, maar het is aan de Veiligheidsregio om deze gegevens zichtbaar te maken voor hun brandweereenheden.

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

1. Is het juist dat de gemeente de verantwoordelijke partij is? M.a.w. opdrachtgever voor controles aan openbare bluswatervoorzieningen en bereikbaarheidsvoorzieningen en voor het onderhoud van deze voorzieningen?
2. Worden de brandkranen en toebehoren jaarlijks of halfjaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt (denk aan zand, modder en verzakkingen)?
3. Worden ook de locatiebordjes gecontroleerd/vervangen (denk aan sneeuw)?
4. Wordt bijvoorbeeld ook de spindel ingevet, zodat deze bij een calamiteit snel open gaat (ook in de tijd van vorst)? En wordt naar aanleiding van deze controle het e.e.a. aangetoond, d.m.v. een checklist?
5. Is er een tekening waar alle afsluiters op staat met x- en y-coördinaten?
6. Inzake de laatste foto waarop is te zien dat er een boring heeft plaatsgevonden, wie is daar verantwoordelijk voor en hoe wordt geborgd dat dit in de toekomst niet meer zal plaatsvinden?

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen